

Ce document décrit l'évolution des fonctionnalités et des mises à jour pour le logiciel Harmonys Multisite.

TABLE DES MATIÈRES

<u>MISE À JOUR_V1.2A12_01/2025</u>	2
<u>MISE À JOUR_V1.2A06_01/2024</u>	2
<u>VERSION_V1.1A11_05/2022</u>	2

RELEASE NOTES

Notes de version

HARMONYS MULTISITE

Dernière version

V1.2A12

01/2025

Bodet

>> www.bodet-time.com <<

Ref.: 608837B 01/25

Document non contractuel. © 2025, Bodet Time. Tous droits réservés.



BODET TIME & SPORT

1, Rue du Général de Gaulle
49340 TREMENTINES - FRANCE
Tel. Support : 02 41 29 06 00



RELEASE NOTES

Notes de version

HARMONYS MULTISITE

Dernière version

V1.2A12

01/2025



Bodet

>> www.bodet-time.com <<

MISE À JOUR_V1.2A12_01/2025

Évolution(s) :

- Ajout de la fonctionnalité API (Application Programming Interface).

MISE À JOUR_V1.2A06_01/2024

Évolution(s) :

- Ajout des langues pour l'interface : espagnol, allemand,
- Ajout de la fonction «Audio du navigateur» pour activer l'émission d'un signal sonore sur le PC de supervision en cas de déclenchement d'une alerte,
- Ajout de la fonction «Notifications du navigateur» pour activer l'apparition de notifications visuelles (via l'interface Windows) sur le PC de supervision en cas de déclenchement d'alerte ou de perte de connexion avec un site,
- Ajout d'un journal des évènements,
- Ajout d'un résumé des alertes sur la carte interactive,
- Modification des fonctionnalités disponibles en cas de licence expirée,
- Modification du délai d'apparition de la pop-up d'avertissement avant l'expiration prochaine de la licence,
- Renforcement des critères de sécurité pour les mots de passe,
- Connexion depuis plusieurs postes sur le même compte non autorisée,
- Utilisation du programme NodeJS 18.16.0

Correction(s) / Problème(s) résolu(s) :

- Modification du comportement de la fonction microphone (Push to talk),
- Compatibilité avec Windows 11.

VERSION_V1.1A11_05/2022

- Première version du logiciel Harmonys Multisite.
- Utilisation du programme NodeJS 16.14.2